

## Отговори на поставени въпроси

В отговори на постъпили въпроси по ПК №53006 – Доставка на резервни части за предпазни клапани, производство на IMI BOPP & REUTHER, предоставяме следната информация:

1. По отношение на първия въпрос за наименованието на Клапан или Cone (Золотник) Pos. №1/4 от чертеж 0-36-17317.1, потвърждаваме, че се отнася за една и съща резервна част.

2. По отношение на Шпилька дълга е допусната техническа грешка и вярната позиция по чертеж е 1.1.5 (както е посочено от участника).

3. Във връзка със запитването на пръстен осигурителен за демпфери, поисканата снимка на табелата не е възможно да бъде предоставена, поради факта, че оборудването се намира в херметичният обем и по време на работа на блока на мощност няма достъп до него.

Точки от 27 до 33 от приложената спецификация с резервни части (от Pos. 1/2/71/1 до Pos. 1/2/71/7), представляват демпфер комплект от черт. №0-36-17317.1. Същият комплект е доставян в АЕЦ „Козлодуй“ през 2008г.

Позиции от 27 до 33 да се разглеждат като един съставен резервен комплект, както следва: Демпфер комплект; по чертеж 0-36-17317.1, Pos. №1/2/71/1 до 1/2/71/7; за клапан предпазен тип Si 6302.14.16.26AK.38, DN 65x100, PN 40x16.

Да бъде изготвено индикативно предложение за Демпфер комплект - 3 комплекта.