



# “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591

До



Всички заинтересовани лица за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

**“Изпълнение на ремонтни и електромонтажни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2016 г.”**

**рег. № в АОП 00353-2015-0279**

Относно: Разяснения по документацията за участие в процедура

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпил въпрос с вх. №7475/17.12.2015 г. от заинтересовано лице от процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

### **ВЪПРОСИ:**

Във връзка с обявена от „АЕЦ Козлодуй” ЕАД процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на ремонтни и електромонтажни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2016 г.”**, бихме искали да получим допълнителни пояснения по следните въпроси:

1. Относно т.1.2.1.6.1 (т.1.2.1.6.1.1÷1.2.1.6.1.13) (за 5ЕБ), съответно т.1.2.2.15.1 (т.1.2.2.15.1.1 ÷1.2.2.15.1.13) (за 6ЕБ) „Основен ремонт на 2 броя ПСУ” от Приложение 1 към ТЗ №2015.30.ОБ.00.ТЗ.1348, зададените количества отговарят за ОР на 1 брой ПСУ (по справка с Договор № 552000003/03.04.2015 год.). Моля да уточните количествата.
2. В т.1.3.1.6.8 (за 5ЕБ), съответно т. 1.3.2.7.8 (за 6ЕБ) „Извозване на демонтирано оборудване и отпадъци на разстояние 10 км и почистване на работната площадка” от Приложение 1 към ТЗ №2015.30.ОБ.00.ТЗ.1348, е зададено количество 2500 т. Моля да уточните.
3. Относно т.1.4.2.1.25 (т.1.4.2.1.25.1÷1.4.2.1.25.5) „Монтаж маслоуловителите на капаците на генератора” от Приложение 1 към ТЗ №2015.30.ОБ.00.ТЗ.1348, срещу последния

ред „ОБЩО по т. 1.4.2.1.25.1.÷5” има записани мярка и количество. Моля да уточните.

4. В т.1.4.1.2.6 (за 5ЕБ), съответно т. 1.4.2.2.6 (за 6ЕБ) „Прилягане на рамата и столовете на възбудителя” от Приложение 1 към ТЗ №2015.30.ОБ.00.ТЗ.1348, количествата за еднакви операции са различни. Моля да уточните.

#### ОТГОВОРИ:

По т.1. Ремонтът се извършва на 2 броя ПСУ, въпреки указаните количества, отнасящи се за 1 брой ПСУ, в последен ред на точката е посочено: - Общо за 2 броя, следователно количествата трябва да се умножат по 2;

По т.2. При определяне на дефинициите е допусната грешка, следва да се чете 2500 кг.;

По т.3. Допусната е грешка, записани "мярка и количества" да не се четат.;

По т.4. В т.1.4.1.2.6 количествата са верни. За т.1.4.2.2.6 да се четат:

1.4.2.2.6	Прилягане на рамата и столовете на възбудителя	
1.4.2.2.6.1	Прилягане на възбудителя към плитата - при необходимост	дм2-608
1.4.2.2.6.2	Прилягане на 11-ти и 12-ти стол по трасажна маса	дм2-169
1.4.2.2.6.3	Прилягане на 11-ти и 12-ти стол към рамата	дм2-507

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ

