




“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591



До

Всички заинтересовани лица за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без предварителна покана за участие с предмет: „Доставка на резервни части за запорна арматура производство на фирма АРАКО s.spol., Чехия”

Относно: Разяснения по документацията за участие в процедура

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпили въпроси от заинтересовано лице по процедурата с горепосочения предмет Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС 1: В Техническа спецификация № 2016.36.РО.00.ТСП.1414, т.2.5. и в Техническа спецификация № 2016.30.ТО.00.ТСП.1408, т. 2.4. се цитира документ НП-068-05, който е несъвместим с Техническите Условия, по които трябва да се произведат исканите резервни части, поради факта че е публикуван през 2005 г. Възможно е да се изисква съответствие с ОТТ-87/91 на резервните части по Технически условия от 1988 г., но има Технически условия от 1982 г. и 1983 г, които отговарят на ОТТ-82.

ОТГОВОР 1: Ако арматурата е предназначена за атомни централи и е конструирана преди въвеждане в действие на документа НП-068-05, то може да е в съответствие с ОТТ-87/91 или с други нормативни документи и стандарти, които съответстват на изброените.

Резервните части да отговарят на Технически условия от 1982 г. и 1983 г, които отговарят на ОТТ-82.

ВЪПРОС 2: В табличния вид на Техническа спецификация № 2016.36.РО.00.ТСП.1414, поз. 1, 2, 3 и 4 графа „Наименование“, тип А10 823-180/350 липсва информация за материала на клапаните. Съгласно условното означение на клапаните по Техническите условия, трябва да има още една цифра за материалното изпълнение в означението на типа им (например А10 823-0180).

ОТГОВОР 2: Необходимата цифра е 0, материалът е аустенитна стомана.

ВЪПРОС 3: В табличния вид на Техническа спецификация № 2016.36.РО.00.ТСП.1414, поз. 1, 2 и 3 графа „Наименование“, тип А10 823-180 и графа „Технически характеристики“, Рр20Мра, има несъответствие с условното означение на клапаните по Техническите условия.

За тези работни налягания означението на клапаните е А10 823-0250 или Рр е некоректно.

ОТГОВОР 3: Допусната е грешка в колона “Наименование” на техническата спецификация за позиции 1, 2 и 3. Правилният тип е А10 823-0250. Посочените данни в колона “Технически характеристика” са верни.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ИВАН АНДРЕЕВ

