



"АЕП КОЗЛОДУЙ" ЕАД, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591

"АЕП КОЗЛОДУЙ" ЕАД
Рег. № 3953
Дата: 13.10.14
321 гр. Козлодуй

До

Всички заинтересовани лица за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

"Основен ремонт на кабелни канали и кабелни лавици в ОРУ 110kV, 220kV, 400kV и връзките с ЕП-2"

Относно: Разяснения по документацията за участие в процедура

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпил въпрос от заинтересовано лице от процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС 1: Да предвиждаме ли рехабилитация на стоманобетонните капаци на кабелните канали описани в т.13 от количествената сметка?


ОТГОВОР: Да не се предвижда рехабилитация на стоманобетонни капаци по т.13.

ВЪПРОС 2: На стр.2 от техническото задание е записано, че трябва да се изградят негорими хоризонтални прегради между лавиците, но липсва в количествената сметка. Моля да посочите в коя позиция от сметката да се предвидят тези прегради? В кои канали има силови кабели и колко прегради трябва да се сложат? От какъв материал да се направят?

ОТГОВОР: Изискването за отделяне на кабели в кабелни лавици с хоризонтални противопожарни прегради, е само когато по една лавица са положени силови и контролни кабели на различни нива. Нормативно е заложено в чл.236 от Наредба №13-1971/2009 г. за СТПНОБП и в чл.414 ал.1 от Наредба №3/2004 г за устройство на електрическите уредби и електропреносните линии (изм. и доп.ДВ бр.108 от 2007 г.), където отделянето е записано с негорими прегради - клас на реакция на огън A1 и огнеустойчивост минимално 15 мин. Да се предвидят в поз.6 от Приложение №1 като количеството да бъде за две лавици в канали с N:24,26,28/ОРУ400 Приложение 2.

ВЪПРОС 3: Каква трябва да е екранираната преграда изисквана в т.5 и т.6 от количествената сметка? Колко от кабелните скари трябва да бъдат с капак за екранировка и колко да са без капак? Тези въпроси са свързани със записаното на ред 10 на стр. 2 от техническото задание допълнително екраниране с капаци в събирателните канали от поле 35, 37 и 47 към ЕП-2?

ОТГОВОР: Допълнителната екранировка да се осъществи със затваряне (закапачване) на кабелната лавица със същата или подобна мрежовидна скара. Не се препоръчва, при условие на висока влажност, затваряне с плътен ламаринен капак поради вероятност за по-бързо корозиране и деградиране предвид дебелината му. Лавиците, които трябва допълнително да се екранират са всички в канали с N:16,22,26,27,28,29/ОРУ400 и N:23,24/ОРУ220.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 
ДМИТЪР АНГЕЛОВ

