

Теркон ООД  
България, п.к. 1756, гр. София  
кв. „Дървеница“, ул. Жеко Войвода, 5, офис 3  
тел.: +359 898 609 009  
e-mail: [office@tercon.net](mailto:office@tercon.net)

До: г-н Христо Пачев  
Управление „Търговско“  
Отдел „Маркетинг и доставки“  
„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД  
тел. + 359 973 7 61 40  
e-mail: [commercial@npp.bg](mailto:commercial@npp.bg)

## Относно: Покана за Пазарна Консултация No 49580

Уважаеми г-н Пачев,

Във връзка с Ваша Покана за Пазарна Консултация No 49580 Ви уведомяваме, че ще е необходимо допълнително технологично време за подготовка на техническа и финансова оферта в съответствие със заложените параметри в Поканата за Пазарна Консултация.

Във връзка с коректното изготвяне на техническата и финансова оферта Ви молим да изпратите информация със съответните заводски номера на системите съгласно приложената таблица.

Scheme ref Чертеш	Part number Номер на частта	Old part number Стар номер на частта	Description Описание	comments коментар	System number Номер на система
A070	0p2447	-	PCA controller	Controller should be replaced by new controller 0p3895AD. <b>Required system number</b> for detailed recalculation. Additional materials, drawing update and site visit for re-configuration will be included in offer./ Контролерът трябва да бъде заменен с нов контролер 0p3895AD. <b>Необходим е номера на системата</b> за подробно преизчисляване. В офертата ще бъдат включени допълнителни материали, актуализация на чертежите и посещение на площадката за	1080245001-01

				конфигуриране.	
CB03		0005155	Caps CS 55 mF	Capacitors should be replaced by new model made by EPCOS. One by one replacement isn't possible. CB03 recalculation required for each system individually, <b>than system # is needed</b> Кондензаторите следва да бъдат заменени с нов модел, направен от EPCOS. Подмяната на един по един не е възможна. Преизчисляването на CB03, необходимо за всяка система е поотделно, <b>затова е необходим номера на всяка система</b>	990310-(01÷06) 990311-(01÷18) 990312-(01÷06)
CB03		0005158	Caps CS 110 mF	Capacitors should be replaced by <b>new</b> model made by EPCOS. One by one replacement isn't possible. CB03 recalculation required for each system individually, <b>than system # is needed</b> Кондензаторите следва да бъдат заменени с нов модел, направен от EPCOS. Подмяната на един по един не е възможна. Преизчисляването на CB03, необходимо за всяка система е поотделно, <b>затова е необходим номера на всяка система</b>	990310-(01÷06) 990311-(01÷18) 990312-(01÷06)

При получаване на тази информация ще се извърши калкулация на необходимите резервни части, необходимостта от евентуална подмяна на частите излезли от производство със съответният им функционален заместител.

Оставаме на разположение при възникване на допълнителни въпроси.

Приложения:

1. Autorization letter Tercon 2022
2. Autorization letter Tercon 2022\_BG

Отговорите са нанесени в последната колона

Заличено на  
основание ЗЗЛД