

**ОБОБЩЕН СПИСЪК
НА ОБЕМИТЕ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ПО ОСНОВНО ОБОРУДВАНЕ И СИСТЕМИ НА
ЯДРЕНИ ЕНЕРГИЙНИ БЛОКОВЕ 5 И 6 ПО ВРЕМЕ И/ИЛИ СВЪРЗАНИ С ПЛАНОВИТЕ
ГОДИШНИ РЕМОНТИ ПРЕЗ 2023 ГОДИНА**

№	ВИД ДЕЙНОСТ	Стойност без ДДС
ДЕЙНОСТИ ПО ОСНОВНО ОБОРУДВАНЕ		
1	ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР-2023 на 5 блок	
1.1	Основен ремонт на 5SS21W01. Охладител на с-ма SS.	
1.2	Ремонт на подкранов път на 5UQ00E01	
1.3	Основен ремонт на 5RM12D01. Подмяна на горни маслоохладители и долна серпентина с нови. Изработване на приспособления за опресовка на маслованите по масло. Опресовка на горни маслоохладители, долна серпентина, горна и долна маслована на ЕД. Опресовка маслованата на помпата. Претрасиране лините за охлаждане на ЕД.	
1.4	Изработка и монтаж на стойка на захват за чохъл СЯГ	
1.5	Подмяна на маслени системи на 5RM41-43D01.	
1.6	Обработка на детайли за помпи тип ОПВ 2-145Э, помпи тип 600В-1,6/100-0-П-УЗ, помпи тип 2 KDVAU и ДТ 400х2	
1.7	Основен ремонт (ОР) на 1 броя ЕД-л тип 2АЗМА800/6000УХЛ4 - 5ТК23D02, със изваждане на ротора	
1.8	Подмяна на паралелни шибъри от обвязката на 5RR20W01 по пара - 3 бр. 5RR20S03 - Ду200/Py25; 5RN11S20 - Ду150/Py25; 5RR30S01 - Ду200/Py25;	
2	ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР-2023 на 6 блок	
2.1	Подмяна на технологичен кондензатор 6RR20W01. Претрасиране линиите по обвязката на 6RR20W01.	
2.2	6RM11,12,13D01- Подмяна на горни маслоохладители и долна серпентина с нови. Опресовка на горни маслоохладители, долна серпентина, горна и долна маслована на ЕД. Претрасиране лините за охлаждане на ЕД.	
2.3	Подмяна на предпазни клапани с пряко действие на КСН, ДВН и РОУ, с технолочни позиции 6RQ10S01,02,03,04,05; 6RQ20S07,08,09,10,11,12; 6RQ40S03 и 6RQ31S05"	
2.4	Подмяна тръбопроводи в пом ББ109 на QF20W01 (4ББ)	
2.5	Подмяна на паралелни шибъри от обвязката на 6RR20W01 по пара - 3 бр. 6RR20S02 - Ду150/Py25; 6RN11S20 - Ду150/Py25; 6RR30S01 - Ду200/Py25;	
3	ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЗВЪН НА ПГР-2023 на 5 и 6 блок	
3.1	Ремонт и почистване на пароежекторни машини 5,6UX31H01.	
3.2	Ревизия на 2 броя електродвигатели тип: BA15-36-8AMУ-4 с № 8398 и тип: BA15-36МУ с № 55094 за 5,6RM11,12,13D01. Изработване и подмяна на горни маслоохладители и долна серпентина с нови. Опресовка на горни маслоохладители, долна серпентина, горна и долна маслована на ЕД. Претрасиране лините за охлаждане на ЕД.	
3.3	Ревизия на доставен технологичен кондензатор RR20W01.	

3.4	Монтиране на 4 броя нови центробежни помпи в неутрализационни ями на ХВО-2 на технологични позиции ZN51,52,53,54D01 в изпълнение на ИП т. 2.516.1	
3.5	Среден ремонт на токопроводи тип ТЗКЭП-6 с технологични наименования VT05L01A,B,C; VT05L02A,B,C; VT06L01A,B,C; VT06L02A,B,C; 5BL-k01L01A,B,C; 5BM-k01L02A,B,C; 5BN-k01L01A,B,C; 5BP-k01L02A,B,C.	
3.6	Среден ремонт на токопроводи тип ТЗКЭП-6 с технологични наименования VT07L01A,B,C; VT07L02A,B,C; VT08L01A,B,C; VT08L02A,B,C.	
3.7	Обслужване на филтри 5,6VB51-52N01 - 4 бр. Техническо обслужване и ремонт на маслообработващи машини MOM и HYDAC с тип: FA 3-3бр.; FAM 25 -1бр.; FAM 70-1бр.; FAM 95-2бр.	
3.8	Ремонт (презаливане) на 4 броя плъзгащи лагери за турбина К-1000-60/1500-2.	
3.9	Реконструкция на маслоочистваща машина HIDAK FAM 70	
		Общо: