



“АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ” АД

гр. Козлодуй

☎ 0973/8-00-18 Факс: 0973/ 8-07-36 E-mail: aer @aer -bg.com www.aer-bg.com



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
www.tuv.com
ID: 3105021814

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

До: Управление „Търговско“	От: Изпълнителен директор Николай Петков
„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД гр.Козлодуй	Дата: 24.08.2022 год.
e-mail: commercial@npp.bg	Наш №: 93

Бр.стр.:2

Пазарна консултация №49835

с предмет “Изпълнение на ремонтни дейности по основно оборудване и системи на блокове 5 и 6, по време на и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2023“

от

/„Атоменергоремонт“ АД, ЕИК BG 106530686, гр.Козлодуй п.к.3321,

, E-mail: aer @aer -bg.com ,

Лица за контакт: Дучко Петров - Р-л н-е „Производство и инвестиционни проекти“ тел.: 0973/7-27 - 98/;

Бойко Титрийски - Р-л н-е „Ремонт“ тел.: 0973/7-28 -10/.

1. Обща цена: 13 110 519,46 (Тринадесет милиона сто и десет хиляди петстотин и деветнадесет лева и четиридесет и шест стотинки) лева без ДДС

№	ВИД ДЕЙНОСТ	Цена, в лева без ДДС
1. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР-2023 НА 5-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК		
1.1	Основен ремонт на 5SS21W01. Охладител на с-ма SS.	104319,25
1.2	Ремонт на подкранов път на 5UQ00E01	301238,19
1.3	Основен ремонт на 5RM12D01. Подмяна на горни маслоохладители и долна серпентина с нови. Изработване на приспособления за опресовка на маслованите по масло. Опресовка на горни маслоохладители, долна серпентина, горна и долна маслована на ЕД. Опресовка маслованата на помпата. Претрасиране лините за охлаждане на ЕД.	503420,72
1.4	Изработка и монтаж на стойка за захват за чохъл СЯГ	46722,78
1.5	Подмяна на маслени системи на 5RM41-43D01.	918822,95
1.6	Обработка на детайли за помпи тип ОПВ 2-145Э, помпи тип 600В-1,6/100-0-П-УЗ, помпи тип 2 KDVAU и ДТ 400x2 Виж Приложение №1.9	503085,64
1.7	Основен ремонт (ОР) на 1 броя ЕД-л тип 2АЗМА800/6000УХЛ4 - 5TK23D02, със изваждане на ротора	58894,32
1.8	Доставка и подмяна на паралелни шибъри от обвязката на RR20W01 по пара - 3 бр. 5RR20S03 - Dy200/Py25 5RN11S20 - Dy150/Py25 5RR30S01 - Dy200/Py25	831244,44

2. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР-2022 НА 6-ТИ ЕНЕРГИЕН БЛОК		
2.1	Подмяна на технологичен кондензатор 6RR20W01. Претрасиране линиите по обвязката на 6RR20W01.	466796,51
2.2	6RM11,12,13D01- Подмяна на горни маслоохладители и долна серпентина с нови. Опресовка на горни маслоохладители, долна серпентина, горна и долна маслована на ЕД. Претрасиране линиите за охлаждане на ЕД.	252400,13
2.3	Подмяна на предпазни клапани с пряко действие на КСН, ДВН и РОУ, с технологични позиции 6RQ10S01.02,03,04,05; 6RQ20S07,08,09,10,11,12; 6RQ40S03 и 6RQ31S05”	3246800,00
2.4	Подмяна тръбопроводи в пом. ББ109 на QF20W01 (4ББ)	79429,60
2.5	Доставка и подмяна на паралелни шибъри от обвязката на RR20W01 по пара - 3 бр. 6RR20S02 - Ду150/Py25 6RN11S20 - Ду150/Py25 6RR30S01 - Ду200/Py25	831244,44
3. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЗВЪН ПЕРИОДИТЕ ЗА ПГР-2022 НА 5-ТИ И 6-ТИ ЕНЕРГИЙНИ БЛОКОВЕ		
3.1	Ремонт и почистване на пароежекторни машини 5,6UX31H01.	58409,51
3.2	Ревизия на 2 броя електродвигатели тип: BA15-36-8AMУ-4 с № 8398 и тип: BA15-36МУ с № 55094 за 5,6RM11,12,13D01. Изработване и подмяна на горни маслоохладители и долна серпентина с нови. Опресовка на горни маслоохладители, долна серпентина, горна и долна маслована на ЕД. Претрасиране линиите за охлаждане на ЕД.	759559,31
3.3	Ревизия на доставен технологичен кондензатор RR20W01.	87610,09
3.4	Монтиране на 4 бр. нови центробежни помпи в неутрализационни ями на ХВО-2 по ТЗ20.ЕП-2.ТЗ.630/03 за технологични позиции ZN51,52,53D01 в изпълнение на т. 2.506.1 от ИП	434948,50
3.5	Среден ремонт на токопроводи тип ТЗКЭП-6 с технологични наименования VT05L01A,B,C; VT05L02A,B,C; VT06L01A,B,C; VT06L02A,B,C; 5BL-k01L01A,B,C; 5BM-k01L02A,B,C; 5BN-k01L01A,B,C; 5BP-k01L02A,B,C. БЕЗ ЦЕНА ИЗОЛАТОРИ, т.3.5.8	963203,52
3.6	Среден ремонт на токопроводи тип ТЗКЭП-6 с технологични наименования VT07L01A,B,C; VT07L02A,B,C; VT08L01A,B,C; VT08L02A,B,C. БЕЗ ЦЕНА ИЗОЛАТОРИ, т.3.6.8	351494,94
3.7	Обслужване на филтри 5,6VB51-52N01 - 4 бр. Техническо обслужване и ремонт на маслообработващи машини MOM и HYDAC с тип: FA 3-3бр.; FAM 25 -1бр.; FAM 70-1бр.; FAM 95-2бр.	801338,34
3.8	Ремонт (презаливане) на 4 броя плъзгащи лагери за турбина К-1000-60/1500-2.	867905,96
3.9	Реконструкция на маслоочистваща машина HИДАК FAM 70	641630,33
		13110519,46

2. **Срок на изпълнение:** съгласно график съгласуван от Възложителя и Изпълнителя, съобразен със срока на доставка
3. **Валидност на офертата:** 3 месеца

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Заличено на
основание на ЗЗЛД