

**ДО ВСИЧКИ
ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА**

РАЗЯСНЕНИЯ

ОТНОСНО: Покана за пазарна консултация № 50049 с предмет: „Доставка на резервни части, необходими за извършване на ремонтни дейности по силови трансформатори - 9,10GC01,02 тип ТЦ-630000/400-82У1 и 5,6BT01,02 тип ТРДНС-63000/35-72У1”

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с провеждане на пазарна консултация № 50049 с предмет: „Доставка на резервни части, необходими за извършване на ремонтни дейности по силови трансформатори - 9,10GC01,02 тип ТЦ-630000/400-82У1 и 5,6BT01,02 тип ТРДНС-63000/35-72У1”, „АЕЦ Козлодуй” ЕАД дава следните разяснения:

По т.20, стр.9 на Техническата спецификация, съгласно заводски чертеж №1АХ 710.903-23ГЧ и ведомост ЗИП №1АХ 710.903-23 ЗИ, към които документи са видни съответните цитирани точки от нашата техническа спецификация.

Пояснение: Към поз. 3 от ЗИП №1АХ 710.903-23 ЗИ е цитиран типа на изолатора (ИПТ 20/5000 А, У1) за извод НН на трансформатор ТРДНС-63000/35-72У1. В случая (в нашата техническа спецификация) ние искаме не само съответния тип изолатор за извод НН, а пълен комплект извод НН със съответния тип изолатор (ИПТ 20/5000 А, У1) – 8бр. комплект изводи.

По т.21, стр.9 на Техническата спецификация кореспондират посочените по-горе документи: (заводски чертеж №1АХ 710.903-23ГЧ и ведомост ЗИП №1АХ 710.903-23 ЗИ).

Пояснение: В техническата спецификация е допуснато несъответствие: в случая извод ВН на трансформатор ТРДНС-63000/35-72У1 е поз. 7 от заводски чертеж №1АХ 710.903-23ГЧ, а не както в спецификацията е посочено – поз.10. Към поз. 5 от ЗИП №1АХ 710.903-23 ЗИ е цитиран типа на изолатора (ИПТ 35/3150 Б, 1 заместител на ИПТ 35/3200 Б, У1) за извод ВН на трансформатор ТРДНС-63000/35-72У1. В случая (в нашата техническа спецификация) ние искаме не само съответния тип изолатор за извод ВН, а пълен комплект извод ВН със съответния тип изолатор (ИПТ 35/3150 Б, 1 заместител на ИПТ 35/3200 Б, У1) – 6бр. комплект изводи.

По т.22, стр.3 на Техническата спецификация уточняваме, че надписа над точката: „Комплект за извод неутрала тип: ВСТА(ВСТБ)-35/1000-1-УХЛ1 по Черт. ВБИЕ 687442.020СБ (6ВБ.019.438-441СБ), за трансформатор тип ТЦ 630000/400-82У1” е поставен грешно. В случая местоположението на уплътнението по.т22 (ВБИЕ.754152.021-01) е посочено на фиг. П1-9.1 в нашата Техническа спецификация.