

“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27

**ДО ВСИЧКИ
ЗАИНТЕРЕСОВАНИ
ЛИЦА**

РАЗЯСНЕНИЯ

ОТНОСНО: Провеждане на пазарна консултация на основание чл. 44 от ЗОП за предоставяне на индикативни предложения за „Подмяна на дефектирали силфони на клапани тип ЗЗТ153003-150”.

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с провеждането на пазарни консултации за предоставяне на индикативни предложения за „Подмяна на дефектирали силфони на клапани тип ЗЗТ153003-150”, “АЕЦ Козлодуй” ЕАД дава следните разяснения:

- Въпроси:**
1. „Подмяна на дефектирали силфони.... - Как ще се осъществи подмяната – изпълнителя ли трябва да дойде при вас за монтаж или Вие ще изпратите клапаните при него?
 2. Каква е аксиалната компенсация, необходима за нормалната работа на клапана?
 3. От колко слоя трябва да е изработен силфонния елемент?
 4. За колко броя силфони става въпрос?

Отговори на въпросите:

1. Според нас би било по-удачно да се изпрати клапана на фирмата за ремонт.
2. Аксиалната компенсация по заводска документация е 17,5 mm
3. Както става ясно от приложените документи силфона е описан като 95-16-0,25x2. От което следва - силфона е съставен от два слоя с дебелина 0,25 mm. Външен диаметър 95 mm. с 16 бр. ребра.
4. В момента имаме два клапана за ремонт.