

## ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

За ремонтни дейности, които трябва да се извършат съгласно Доклад № ОСС-501/02.09.2024г.

Съгласно Доклад ОСС-501/02.09.2024г. за провеждане пазарна консултация с предмет „Технически преглед, дефектовка и ремонт на комбиниран багер NEW HOLLAND B115B”, трябва да се извършат следните ремонтни дейности:

- Обслужване на двигателя; предавателната кутия, диференциалите и крайните предавки;
- Подмяна на ножа и зъбите на предната кофа и подмяна на зъбите на задната кофа;
- Ремонт на хидравличната система.